

# Powermax125

Duramax® Нуатр расходные части для ручного/машинного плазматрона



		1	1	5	5	1
Тип расходных частей	Тип плазматрона	Экран/дефлектор	Крепежный колпак	Сопло	Катод	Завихритель
Резка DRUG (30-125A)	Ручной	420172 (45A)	220977	420158 (45A)	220971	220997
		420172 (65A)		420169 (65A)		
		420000 (125A)		220975 (125A)		



		1	1	5	5	1
Тип расходных частей	Тип плазматрона	Экран/дефлектор	Крепежный колпак	Сопло	Катод	Завихритель
Механизированная резка (30-125A)	Машинный	420168 (45A)	220977 или 420156 (омический)	420158 (45A)	220971	220997
		420168 (65A)		420169 (65A)		
		220976 (105-125A)		220975 (125A)		



		1	1	5	5	1
Тип расходных частей	Тип плазматрона	Экран/дефлектор	Крепежный колпак	Сопло	Катод	Завихритель
Строжка 65-125A с макс. удалением	Ручной/машинный	420112	220977	420001	220971	220997
		420509				



		1	1	5	5	1
Тип расходных частей	Тип плазматрона	Экран/дефлектор	Крепежный колпак	Сопло	Катод	Завихритель
Резка FineCut (30-45A)	Ручной/машинный	420152	220977 или 420156 (омический)	420001	220971	420159
			220997			