## Powermax85

## Duramax® расходные части для ручного/машинного плазматрона













Минимальное колич	іество для заказ	a 1	1	5	5	1	
Тип расходных частей	Тип плазматрона	Экран/дефлектор	Крепежный колпак	Сопло	Катод	Завихритель	
Резка DRUG (30-85A)	Ручной	220818	220854	220941 (45A) 220819 (65A) 220816 (85A)	220842 или 220777	220857	











Минимальное колич	Минимальное количество для заказа		1	5	5	1
Тип расходных частей	Тип плазматрон а	Экран/дефлектор	Крепежный колпак	Сопло	Катод	Завихритель
Механизированная резка (30-85A)	Машинный	220817 или 220955	220854 или 220953 омический	220941 (45A) 220819 (65A) 220816 (85A)	220842 или 220777	220857











Минимальное количество для заказа		a 1	1	5	5	1
Тип расходных частей	Тип плазматрона	Экран/дефлектор	Крепежный колпак	Сопло	Катод	Завихритель
Строжка 45-85A с макс. удалением Строжка 45-85A с макс.контролем	Ручной/ машинный	220798 420480	220854	220797	220842	220857



Минимальное количество для заказа		a 1	1	5	5	1
Тип расходных частей	Тип плазматрона	Экран/дефлектор	Крепежный колпак	Сопло	Катод	Завихритель
Резка FineCut (30-45A)	Ручной Машинный	220931 220955 или 220948 омический	220854 или 220953 (омический)	220930	220842	220947 или 220857



Минимальное количество для зак	аза 1	1	1	1		
Тип расходных частей	Тип плазматрона	Крепежный колпак	Сопло	Катод	Завихритель	
Труднодоступная резка DRUG		420413	420410			
(30-65A)	Ручной			420408	220857	
Труднодоступная строжка	гучной		420412			
(30-65A)						

## Расходные части, предлагаемые в более крупных упаковках по более низким ценам

Количество в упаковке	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Артикул упаковки	228934	228767	228761	228762	228765	228759	228760	228763	228764
Содержимое	220777	220842	220930	220797	220941	220819	220816	220817	220818
упаковки	катод	катод	сопло	сопло	сопло	сопло	сопло	экран	экран